

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": Цеха КИПиА на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
600846, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600848, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600848, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600851, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10.13 «Горизон-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	тальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10.15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал»				
600851, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600851, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600853(600853-1а; 600853-2а; 600853-3а; 600853-4а; 600853-5а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профилемер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600853(600853-1а; 600853-2а; 600853-3а; 600853-4а; 600853-5а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600853(600853-1а; 600853-2а; 600853-3а; 600853-4а; 600853-5а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600856(600856-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профилемер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.», .», т. 646-1.10-6 «Измеритель геометрии стана 170 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600856(600856-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600856(600856-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

600856(600856-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600857, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600857, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600857, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профилемер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.», .», т. 646-1.10-6 «Измеритель геометрии стана 170 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

600857, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600859, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600859, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профиломер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.», », т. 646-1.10-6 «Измеритель геометрии стана 170 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600859, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600859, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600861, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-9 «Кислородная станция №4. Места установки исполнительных механизмов ВРУ-5. Участок разделения воздуха.», т. 646-1.10-10 «Кислородная станция №5. Места установки датчиков температуры ВТК-6. Здание компрессии воздуха.», т. 646-1.10-12 «Кислородная станция №4. Места установки шкафов контроллера НФС. Здание компрессии ПРВ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600861, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600861, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600862, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-9 «Кислородная станция №4. Места установки	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	исполнительных механизмов ВРУ-5. Участок разделения воздуха.», т. 646-1.10-10 «Кислородная станция №5. Места установки датчиков температуры ВТК-6. Здание компрессии воздуха.», т. 646-1.10-12 «Кислородная станция №4. Места установки шкафов контроллера НФС. Здание компрессии ПРВ.»				
600862, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600862, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600862, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600863, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-9 «Кислородная станция №4. Места установки	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	исполнительных механизмов ВРУ-5. Участок разделения воздуха.», т. 646-1.10-10 «Кислородная станция №5. Места установки датчиков температуры ВТК-6. Здание компрессии воздуха.», т. 646-1.10-12 «Кислородная станция №4. Места установки шкафов контроллера НФС. Здание компрессии ПРВ.»				
600863, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600863, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600863, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600865(600865-1а; 600865-2а; 600865-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-9 «Кислородная станция №4. Места установки исполнительных механизмов ВРУ-5.	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	



	Участок разделения воздуха.», т. 646-1.10-10 «Кислородная станция №5. Места установки датчиков температуры ВТК-6. Здание компрессии воздуха.», т. 646-1.10-12 «Кислородная станция №4. Места установки шкафов контроллера НФС. Здание компрессии ПРВ.»				
600865(600865-1а; 600865-2а; 600865-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600865(600865-1а; 600865-2а; 600865-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600865(600865-1а; 600865-2а; 600865-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-9 «Кислородная станция №4. Места установки исполнительных механизмов ВРУ-5. Участок разделения воздуха.», т. 646-1.10-10 «Кислородная станция №5. Места установки датчиков температуры ВТК-6. Здание компрессии воздуха.», т. 646-1.10-12 «Кислородная станция №4. Места установки шкафов контроллера НФС. Здание компрессии ПРВ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600866(600866-1а; 600866-2а; 600866-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600886(600886-1а; 600886-2а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

	воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»				
600886(600886-1a; 600886-2a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600886(600886-1a; 600886-2a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600888, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600888, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600888, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600890, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600890, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600890, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600891, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600891, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600891, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600892, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

600892, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600892, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600892, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600893(600893-1а; 600893-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600893(600893-1а; 600893-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600893(600893-1а; 600893-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600893(600893-1а; 600893-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600894, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная обратного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600894, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
600894, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600894, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600895, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
600895, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600895, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ского питания «Кисель» (заказ, вы-дача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	с ВПФ, соглас-но приказу от 16.02.2009 №45н	ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохожде-ние работниками лечебно-профилактической программы «Здо-ровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
600895, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохожде-ние работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601016, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.150-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601018, МАСТЕР УЧАСТ-КА	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.150-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601020, МАСТЕР УЧАСТ-КА	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.150-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601024, ВЕДУЩИЙ СПЕ-ЦИАЛИСТ	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601026, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК-ТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-ститель начальника цеха КИ-	

	тильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП»,			ПиА, мастер	
601027, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)», модернизировать систему искусственного освещения т. 646-1.110-1 «Кабинет мастера в здании мастерской МНУ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601028, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601031, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601031, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601032, МАШИНИСТ САМОХОДНОГО ВЕСОПОВЕРОЧНОГО ВАГОНА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

601032, МАШИНИСТ САМОХОДНОГО ВЕСОПОВЕРОЧНОГО ВАГОНА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601034(601034-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601034(601034-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601035(601035-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601035(601035-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601037(601037-1a; 601037-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Ва-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	гонные весы ШДФ УПП (склад 50)»				
601037(601037-1a; 601037-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601038, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601038, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601040, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601040, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601042, СЛЕСАРЬ ПО	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-	

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	чить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ЩДФ УПП (склад 50)»			ститель начальника цеха КИПиА, мастер	
601042, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601045, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601045, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601045, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601045, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	(юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП»				
601050, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601050, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601057, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.50-1 «Вагонные весы миксерного отделения ЭСПЦ (юг)», т. 646-1.50-2 «Вагонные весы ЦУПХП КХП», т. 646-1.50-4 «Вагонные весы ШДФ УПП (склад 50)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601057, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601083, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

601085, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601087, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601090, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601090, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601092, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601092, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601093(601093-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601093(601093-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601097, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601097, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-	



ТРОНИК	чить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»			ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601099, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601099, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601099, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601100, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601100, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601100, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601101(601101-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601101(601101-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601101(601101-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601102, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601102, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601102, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601103(601103-1а; 601103-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601103(601103-1а; 601103-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601103(601103-1а; 601103-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОН-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	тильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»			ПиА, мастер	
601104(601104-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601104(601104-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601104(601104-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601105(601105-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601105(601105-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601105(601105-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601108(601108-1a; 601108-2a; 601108-3a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601108(601108-1a; 601108-2a; 601108-3a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601108(601108-1a; 601108-2a; 601108-3a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601110(601110-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601110(601110-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601110(601110-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601112, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601112, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601112, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»				
601114, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601114, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601114, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601123, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601123, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601125, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601126, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601126, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



601128, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601129(601129-1а; 601129-2а; 601129-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-4 «Помещение фильтров и насосов ХВО (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601129(601129-1а; 601129-2а; 601129-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601129(601129-1а; 601129-2а; 601129-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

601129(601129-1a; 601129-2a; 601129-3a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601130(601130-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-4 «Помещение фильтров и насосов ХВО (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601130(601130-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601130(601130-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601130(601130-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601131(601131-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-4 «Помещение фильтров и насосов ХВО (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601131(601131-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601131(601131-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601131(601131-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601132(601132-1а; 601132-2а; 601132-3а; 601132-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601132(601132-1а; 601132-2а; 601132-3а; 601132-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601132(601132-1а; 601132-2а; 601132-3а; 601132-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601133(601133-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601133(601133-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601133(601133-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601134, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601134, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Здоровая печень»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601134, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601135(601135-1а; 601135-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601135(601135-1а; 601135-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601135(601135-1а; 601135-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

601135(601135-1а; 601135-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-15 «Площадка котлов 1-4 2блок (отм. +7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-11 «Площадка ТВД-(1-5) (отм.+7) 1блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601137(601137-1а; 601137-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601137(601137-1а; 601137-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601137(601137-1а; 601137-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-15 «Площадка котлов 1-4 2блок (отм. +7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-14 «Площадка ПЭНов (отм.0) 2 блок (ПВЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601137(601137-1а; 601137-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601139, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-15 «Площадка котлов 1-4 2блок (отм. +7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-14 «Площадка ПЭНов (отм.0) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-16 «Площадка котлов 5-7 2блок (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601139, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601139, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601139, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	



	храним слух»			ОиНТ	
601140, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601140, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601140, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-10 «Щит управления Котлов №1-3 1блок (ПВЭС)», т.646-1.70-11 «Площадка ТВД-(1-5) (отм.+7) 1блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-12 «Площадка котлов 1-3 1блок (отм. +0,7,9) (ПВЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601142, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-2 «Помещение АСУ ТГ №8 (ЦЭС), ПЭВМ», т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм.+7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-4 «Помещение фильтров и насосов ХВО (ЦЭС)», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ), паяльные работы»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601142, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601142, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601143, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601143, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-2 «Помещение АСУ ТГ №8 (ЦЭС), ПЭВМ», т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-4 «Помещение фильтров и насосов ХВО (ЦЭС)», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ), паяльные работы»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
601144, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601144, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601145, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-15 «Площадка котлов 1-4 2блок (отм. +7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601145, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601145, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ	
601146, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601148, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601148, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-1 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т. 646-1.70-2 «Помещение АСУ ТГ №8 (ЦЭС), ПЭВМ», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601149, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601149, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601150, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601150, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-10 «Щит управления Котлов №1-3 1блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601151(601151-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601151(601151-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601153, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601153, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601154, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601154, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-10 «Щит управления Котлов №1-3 1блок	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	(ПВЭС), ПЭВМ», т. 646-1.70-11 «Площадка ТВД-(1-5) (отм.+7) 1блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-5 «Мастерская (ТЭЦ)», т. 646-1.70-12 «Площадка котлов 1-3 1блок (отм. +0,7,9) (ПВЭС)»				
601171, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601171, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601172, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601173, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601173, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601173, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601173, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.90-1 «Аглофабрика №3. Выгрузка агломерата», т. 646-1.90-2 «Склад концентратов. Конвейер №70б», т. 646-1.90-4 «Гочка опробывания извести»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601174, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



601175, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601176, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601177(601177-1а), ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601178, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

601179(601179-1a), ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601180, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601181, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601183, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

601184, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601184, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601184, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601184, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.90-1 «Аглофабрика №3. Выгрузка агломерата», т. 646-1.90-2 «Склад концентратов. Конвейер №706», т. 646-1.90-4 «Точка опробования извести»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601184, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601185(601185-1а; 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601185(601185-1а; 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.90-1 «Аглофабрика №3. Выгрузка агломерата», т. 646-1.90-2 «Склад концентратов. Конвейер №706», т. 646-1.90-4 «Точка опробывания извести»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
601185(601185-1а; 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601185(601185-1а; 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601185(601185-1а; 601185-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601186(601186-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601186(601186-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601187, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601187, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601188, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601189, ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601190, ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601191, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ	
601194, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601195, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601199(601199-1а; 601199-2а), ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601201, ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	ровая печень»			ОиНТ	
601204, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601204, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601205, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601206, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601207, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	



	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601209, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601916, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
601916, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
604133, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
607180, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
607180, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610536, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610536, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610537, МАСТЕР УЧАСТКА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	рыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610537, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-2 «Мастерская бригады по техническому обслуживанию в ПК 2 корпус», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610537, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610537, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610539, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-2 «Мастерская бригады по техническому обслуживанию в ПК 2 корпус», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610539, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610539, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610541(610541-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610541(610541-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610541(610541-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
610541(610541-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610541(610541-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610542, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610542, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610542, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610542, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610542, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610543(610543-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610543(610543-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	(отм. +7.0м) (ЦЭС)»				
610543(610543-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610543(610543-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610543(610543-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610544(610544-1a; 610544-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610544(610544-1a; 610544-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОН-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	тильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»			ПиА, мастер	
610544(610544-1а; 610544-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610544(610544-1а; 610544-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610544(610544-1а; 610544-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	



	профилактической программы «Не страшна нам жара»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610545, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610546, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610546, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610546, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610546, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610546, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

610547(610547-1а; 610547-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610547(610547-1а; 610547-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610547(610547-1а; 610547-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610547(610547-1а; 610547-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610547(610547-1а; 610547-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

610548(610548-1а; 610548-2а; 610548-3а; 610548-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610549, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610554, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610554, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610554, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610554, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610554, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610556, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610556, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610556, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
610556, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610556, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610558, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610558, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	



	храним слух»			ОиНТ	
610558, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610558, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
610558, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610655, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-1 «Инструментальный цех ОАО ММК-МЕТИЗ», т. 646-1.100-2 «Мастерская бригады по техническому обслуживанию в ПК 2 корпус»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
610655, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
610655, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611371, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611372, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611373, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611374, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611375, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611378, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611380, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611382(611382-1a), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611382(611382-1a), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611382(611382-1a), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611383(611383-1a; 611383-2a; 611383-3a; 611383-4a; 611383-5a; 611383-6a; 611383-7a; 611383-8a; 611383-9a; 611383-10a; 611383-11a; 611383-12a; 611383-13a), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611383(611383-1а; 611383-2а; 611383-3а; 611383-4а; 611383-5а; 611383-6а; 611383-7а; 611383-8а; 611383-9а; 611383-10а; 611383-11а; 611383-12а; 611383-13а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611383(611383-1а; 611383-2а; 611383-3а; 611383-4а; 611383-5а; 611383-6а; 611383-7а; 611383-8а; 611383-9а; 611383-10а; 611383-11а; 611383-12а; 611383-13а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611384(611384-1а; 611384-2а; 611384-3а; 611384-4а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611384(611384-1а; 611384-2а; 611384-3а; 611384-4а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОН-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

ТРОЛЯ, РЕ ГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611384(611384-1а; 611384-2а; 611384-3а; 611384-4а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕ ГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611385(611385-1а; 611385-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕ ГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611385(611385-1а; 611385-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕ ГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611385(611385-1а; 611385-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕ ГУЛИРОВА-	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

ВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611386(611386-1а; 611386-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611386(611386-1а; 611386-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611386(611386-1а; 611386-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611387, СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	«Спина без боли» (профилактическая)			ОиНТ	
611387, СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611387, СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611388(611388-1а; 611388-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611388(611388-1а; 611388-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



611388(611388-1а; 611388-2а), СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611389(611389-1а; 611389-2а; 611389-3а; 611389-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611389(611389-1а; 611389-2а; 611389-3а; 611389-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
611389(611389-1а; 611389-2а; 611389-3а; 611389-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611389(611389-1а; 611389-2а; 611389-3а; 611389-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	ПиА, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611390(611390-1а; 611390-2а; 611390-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611390(611390-1а; 611390-2а; 611390-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611390(611390-1а; 611390-2а; 611390-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611390(611390-1а; 611390-2а; 611390-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
611393(611393-1а), СТАНОЧНИК ШИРОКОГО	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ПРОФИЛЯ	тильником т. 646-1.110-9 «Токарное отделение»			ПиА, мастер	
611393(611393-1a), СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611393(611393-1a), СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611393(611393-1a), СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611394, МАЛЯР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.110-13 «Покрасочное помещение бокс №19», т. 646-1.110-11 «Покрасочное помещение (порошковая покраска)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611394, МАЛЯР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.640)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611394, МАЛЯР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611394, МАЛЯР	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611395(611395-1а; 611395-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611395(611395-1а; 611395-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611395(611395-1а; 611395-2а), МОНТАЖНИК ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611404, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611405, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611409, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	ровая печень»			ОиНТ	
611409, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611410, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611410, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611411(611411-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611411(611411-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611412, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611412, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611413, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611413, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	<p>троль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	АПФД на организм	<p>нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>ПиА, мастер</p> <p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
611414, МАСТЕР УЧАСТКА	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер</p> <p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
611414, МАСТЕР УЧАСТКА	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
611415, МАСТЕР УЧАСТКА	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
611415, МАСТЕР УЧАСТКА	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер</p>	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611416, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611416, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611418(611418-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611418(611418-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611418(611418-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611419(611419-1а; 611419-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611419(611419-1а; 611419-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611419(611419-1а; 611419-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

611421(611421-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611421(611421-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-6 «ККЦ. Участок ремонта ковшей, отм.+8.900м, Кабельная галерея.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611421(611421-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611421(611421-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611421(611421-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	ПиА, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611422(611422-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611422(611422-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611422(611422-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611422(611422-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611422(611422-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611423(611423-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611423(611423-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611423(611423-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

611423(611423-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611424(611424-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная», т. 646-1.120-11 «Фекальная насосная №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611424(611424-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611424(611424-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611424(611424-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611425, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611425, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611425, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611425, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ	
611426(611426-1а; 611426-2а; 611426-3а; 611426-4а; 611426-5а; 611426-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно уста- новленных норм в подраз- делении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611426(611426-1а; 611426-2а; 611426-3а; 611426-4а; 611426-5а; 611426-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611426(611426-1а; 611426-2а; 611426-3а; 611426-4а; 611426-5а; 611426-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611426(611426-1а; 611426-2а; 611426-3а; 611426-4а; 611426-5а; 611426-6а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заме- ститель начальника цеха КИ- ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-6 «ККЦ. Участок ремонта ковшей, отм.+8.900м, Кабельная галерея.», т. 646-1.120-9 «Аглофабрика№2. Узел перегрузки конвейеров 49-50»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611427(611427-1а; 611427-2а; 611427-3а; 611427-4а; 611427-5а), ЭЛЕКТРО-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Пре-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	дупредим воздействие вибрации»			ОиНТ	
611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611428(611428-1а; 611428-2а; 611428-3а; 611428-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611429(611429-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611429(611429-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611429(611429-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ	
611429(611429-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ЖКЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная», т. 646-1.120-11 «Фекальная насосная №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611431, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611431, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611431, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35», т. 646-1.120-12 «МРК. Литейный цех. Трансформаторная», т. 646-1.120-11 «Фекальная насосная №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
611432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
611432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

611432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316.», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
613568(613568-1а; 613568-2а; 613568-3а; 613568-4а; 613568-5а; 613568-6а; 613568-7а; 613568-8а; 613568-9а; 613568-10а; 613568-11а; 613568-12а; 613568-13а; 613568-14а; 613568-15а; 613568-16а; 613568-17а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613568(613568-1а; 613568-2а; 613568-3а; 613568-4а; 613568-5а; 613568-6а; 613568-7а; 613568-8а; 613568-9а; 613568-10а; 613568-11а; 613568-12а; 613568-13а; 613568-14а; 613568-15а; 613568-16а; 613568-17а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613568(613568-1а; 613568-2а; 613568-3а; 613568-4а; 613568-5а; 613568-6а; 613568-7а; 613568-8а; 613568-9а; 613568-10а; 613568-11а; 613568-12а; 613568-13а; 613568-14а; 613568-15а; 613568-16а;	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

613568-17а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613568(613568-1а; 613568-2а; 613568-3а; 613568-4а; 613568-5а; 613568-6а; 613568-7а; 613568-8а; 613568-9а; 613568-10а; 613568-11а; 613568-12а; 613568-13а; 613568-14а; 613568-15а; 613568-16а; 613568-17а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613583, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316.», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
613583, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613583, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

613584, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.120-1 «ККЦ, ИВЦ, отм. +9.600м, Аппаратная ППА и ОПС, комната №316.», т. 646-1.120-10 «УПП.Склад №35»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
613584, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613584, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613588(613588-1а), МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
613588(613588-1а), МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	



	дение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
615666, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
615666, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
615666, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.60-1 «Насосы испарительного охлаждения», т. 646-1.60-4 «Машинный зал компрессоров.», т. 646-1.60-7 «Машзал турбогенераторов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
622824, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622829(622829-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ТРОНИК	тильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профилемер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.»			ПиА, мастер	
622829(622829-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622829(622829-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622831, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профилемер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
622831, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622831, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622836, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-1 «изотопный толщиномер профиломер за прокатной клетью стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-2 «Измеритель контура раската возле поста управления №4 стана 5000 ПТЛ», т. 646-1.10-4 «Измеритель геометрии стана 450 СЦ.», т. 646-1.10-5 «Измеритель геометрии стана 370 СЦ.», .», т. 646-1.10-6 «Измеритель геометрии стана 170 СЦ.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
622836, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622836, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622836, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622839, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622839, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622842, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622843(622843-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622843(622843-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622843(622843-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622843(622843-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.130-7 «Сортовой цех, Узел учета ТЭР, Компрессорная станция СЦ», т. 646-1.130-13 «ЦУПиХП, Узел учета ТЭР, Подпит-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	ка градирни»				
622843(622843-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
622886, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
624452, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.10-13 «Горизонтальный отстойник водоподготовка ЛПЦ-4, электропомещение», т. 646-1.10-15 «Компрессорная сжатого воздуха стана 5000 ПТЛ, машзал», т. 646-1.10-17 «насосная оборотного цикла водоснабжения СЦ, машзал, группа насосных агрегатов ГОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
624452, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
624452, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
624452, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625466, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.70-15 «Площадка котлов 1-4 2блок (отм. +7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-17 «Щит КИПиА Котлов 1-4 (отм.+7) 2 блок (ПВЭС)», т. 646-1.70-12 «Площадка котлов 1-3 1блок (отм. +0,7,9) (ПВЭС)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
625466, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625466, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625466, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625537, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625538, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.829, п.626, п.204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625538, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	



	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625976, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.110-1 «Кабинет мастера в здании мастерской МНУ», т. 646-1.130-11 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Промплощадка ККЦ ППУ», т. 646-1.130-7 «Сортовой цех, Узел учета ТЭР, Компрессорная станция СЦ», т. 646-1.130-9 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Турбинный участок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
625976, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625976, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625979, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625979, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625980, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.110-1 «Кабинет мастера в здании мастерской МНУ», т. 646-1.130-11 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Промплощадка ККЦ ППУ», т. 646-1.130-7 «Сортовой цех, Узел учета ТЭР, Компрессорная станция СЦ», т. 646-1.130-9 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Турбинный участок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
625980, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625980, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	страшна нам жара»			ОиНТ	
625981(625981-1а; 625981-2а; 625981-3а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.110-1 «Кабинет мастера в здании мастерской МНУ», т. 646-1.130-11 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Промплощадка ККЦ ППУ», т. 646-1.130-7 «Сортовой цех, Узел учета ТЭР, Компрессорная станция СЦ», т. 646-1.130-9 «ПСЦ, Узел учета ТЭР, Турбинный участок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
625981(625981-1а; 625981-2а; 625981-3а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
625981(625981-1а; 625981-2а; 625981-3а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627882, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

627882, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627882, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627882, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т 646-1.100-2 (паяльные работы) «Мастерская бригады по техническому обслуживанию в ПК 2 корпус»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
627883, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627883, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-	

ТРОНИК	чить работников переносным светильником т. 646-1.100-3 «ММК-МЕТИЗ Цех Стале проволочного производства (корпус 1): линия ИСЕ», т. 646-1.100-5 «Площ.обсл.котлов (отм. +7.0м) (ЦЭС)», т 646-1.100-2 (паяльные работы) «Мастерская бригады по техническому обслуживанию в ПК 2 корпус»			ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
627883, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627883, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627935, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
627935, НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	ментированные перерывы			ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
634340, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
634352, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635774, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-1 «Кабинет начальника участка РГДС ЦБ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635775, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635775, МАСТЕР УЧАСТКА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635775, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-4 «Стенды дифманометров ДСП-160 на подвижных балках контуров СИО», т. 646-1.40-5 «Термопары ТПП (S) на своде печи №4»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635776, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635776, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635776, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635777, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-4 «Стенды дифманометров ДСП-160 на подвижных балках контуров СИО», т. 646-1.40-5 «Термопары ТПП (S) на своде печи №4», т. 646-1.40-2 «Насосная высокого давления», т. 646-1.40-8 «Помещение сканера шириномер №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635778(635778-1а; 635778-2а; 635778-3а; 635778-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-4 «Стенды дифманометров ДСП-160 на подвижных балках контуров СИО», т. 646-1.40-5 «Термопары ТПП (S) на своде печи №4», т. 646-1.40-2 «Насосная высокого давления»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635778(635778-1а; 635778-2а; 635778-3а; 635778-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635778(635778-1а; 635778-2а; 635778-3а; 635778-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635778(635778-1а; 635778-2а; 635778-3а; 635778-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635779, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-4 «Стенды дифманометров ДСП-160 на подвижных балках контуров СИО», т. 646-1.40-5 «Термопары ТПП (S) на своде печи №4», т. 646-1.40-2 «Насосная высокого давления»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635779, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635779, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635779, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635780, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	гочное здоровье» (профилактическая)			ОиНТ	
635781, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.40-4 «Стенды дифманометров ДСП-160 на подвижных балках контуров СИО», т. 646-1.40-5 «Термопары ТПП (S) на своде печи №4», т. 646-1.40-2 «Насосная высокого давления»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635781, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635781, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635781, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635782(635782-1а; 635782-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635782(635782-1а; 635782-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635782(635782-1а; 635782-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635782(635782-1а; 635782-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635847, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635847, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635847, МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635848, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635848, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Здоровая печень»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635848, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635854, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635854, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635854, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635854, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635855, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635855, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635855, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635855, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635857, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635857, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635858, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635858, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635858, МАСТЕР УЧАСТКА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635859, МАСТЕР УЧАСТКА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635859, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635859, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635860, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-5 «Рабочая площадка УНСВ ЛПЦ №11», т. 646-1.20-8 «НТА-площадка травильных ванн, место установки клапанов пара на подаче кислоты», т. 646-1.20-10 «УРК, помещение эксгаустера»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635860, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854 )	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635860, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635861, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-5 «Рабочая площадка УНСВ ЛПЦ №11», т. 646-1.20-8 «НТА-площадка травильных ванн, место установки клапанов пара на подаче кислоты», т. 646-1.20-6 «Рабочая площадка компрессорной установки ЛПЦ №11», т. 646-1.20-12 «НФС, группа насосов В-2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635861, ВЕДУЩИЙ СПЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха КИПиА, заме-	

СПЕЦИАЛИСТ	<p>ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» )</p>	<p>ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
635861, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
635862(635862-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-8 «НТА-площадка травильных ванн, место установки клапанов пара на подаче кислоты», т. 646-1.20-12 «НФС, группа насосов В-2», т. 646-1.20-10 «УРК, помещение эксгаустера», т. 646-1.20-9 «СТАН-подвал стана, гидравлика высокого и низкого давления»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>3 квартал 2021</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер</p>	
635862(635862-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ</p>	

635862(635862-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635863, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635863, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635863, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635864, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	<p>тильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11»</p>			ПиА, мастер	
635864, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635864, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635865, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11»</p>	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635865, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	ПиА, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635865, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635866(635866-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-2 «Печь АНО/ГЦ, верхний ярус ЛПЦ №11»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635866(635866-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635866(635866-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	

	<p>рыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635867, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-2 «Печь АНО/ГЦ, верхний ярус ЛПЦ №11»</p>	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635867, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635867, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635868(635868-1а; 635868-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	



	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635868(635868-1а; 635868-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-2 «Печь АНО/ГЦ, верхний ярус ЛПЦ №11», т. 646-1.20-8 «НТА-площадка травильных ванн, место установки клапанов пара на подаче кислоты», т. 646-1.20-10 «УРК, помещение эксгаустера»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635868(635868-1а; 635868-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635868(635868-1а; 635868-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635869, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
635869, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635869, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635870, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635870, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635870, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635871, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635871, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635871, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635872(635872-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635872(635872-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635872(635872-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635873(635873-1a; 635873-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635873(635873-1a; 635873-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635873(635873-1а; 635873-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635874, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635874, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635874, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635875, СЛЕСАРЬ ПО	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-	

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			ститель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635875, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635875, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635876, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635876, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635876, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635877, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-2 «Печь АНО/ГЦ, верхний ярус ЛПЦ №11»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635877, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635877, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ			
635877, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»					ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ
635878, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.20-13 «Система измерения плотности GammaPilot, УРК, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-14 «Система измерения толщины F3500, НТА-Стан, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-15 «Система измерения толщины F2500, Входная часть НТА, ЛПЦ-11», т. 646-1.20-2 «Печь АНО/ГЦ, верхний ярус ЛПЦ №11»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер			
635878, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ
635878, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ



635878, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635892, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635892, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635895, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635896, МАСТЕР УЧАСТКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635896, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635896, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635898, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

635898, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635900(635900-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635900(635900-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635900(635900-1а), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по	

	ровая печень»			ОиНТ	
635900(635900-1a), ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635902, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635902, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отделение 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635902, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	профилактической программы «Здоровая печень»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635902, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635903(635903-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635903(635903-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнутого профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635903(635903-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635903(635903-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635904, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635904, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635904, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п. 854)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635904, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635905(635905-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635905(635905-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнutoго профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635905(635905-1а), ИНЖЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха КИПиА, заме-	

НЕР - ЭЛЕКТРОНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ститель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635905(635905-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635907(635907-1а; 635907-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-2 «ПМП (ЮБ), АГНЦ, зона нагрева, отм -7. УУ природного газа», т. 646-1.30-6 «ЛПЦ 3. Стан 1200 холодной прокатки места установки толщиномеров за кл.№5», т. 646-1.30-10 «ПМП ЮБ, весы АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635907(635907-1а; 635907-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635907(635907-1а; 635907-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на	согласно установленных норм в подраз-	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	



	СИЗ от локальной вибрации	организм	делении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635908, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635908, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635908, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635908, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заме-	

ТРОНИК	чить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»			ститель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
635909(635909-1а; 635909-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнутого профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
635909(635909-1а; 635909-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635909(635909-1а; 635909-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по	

	храним слух»			ОиНТ	
635909(635909-1а; 635909-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635910(635910-1а; 635910-2а; 635910-3а; 635910-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнутого профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635910(635910-1а; 635910-2а; 635910-3а; 635910-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635910(635910-1а; 635910-2а; 635910-3а; 635910-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635910(635910-1а; 635910-2а; 635910-3а; 635910-4а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	ПиА, начальник ООТПиЭ Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635911(635911-1а; 635911-2а; 635911-3а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635912(635912-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635912(635912-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635912(635912-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	осмотров		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635912(635912-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635913(635913-1a; 635913-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635913(635913-1a; 635913-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635913(635913-1a; 635913-2a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ					
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ
635913(635913-1а; 635913-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнutoго профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
635914(635914-1а; 635914-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ
635914(635914-1а; 635914-2а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-2 «ПМП (ЮБ), АГНЦ, зона нагрева, отм -7. УУ природного газа», т. 646-1.30-6 «ЛПЦ 3. Стан 1200 холодной прокатки места установки толщиномеров за кл.№5», т. 646-1.30-10 «ПМП ЮБ, весы АНО»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер
635915, СЛЕСАРЬ ПО	Локальная вибрация: Снизить воз-	Минимизировать	согласно уста-		Начальник цеха КИПиА, заме-

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	новленных норм в подразделении	ститель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635915, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-3 «Изотопная лаборатория ПМП (СБ) ЛПЦ 8 мастерская», т. 646-1.30-7 «ПМП (СБ), АПП-1,2 F2800 места установки толщиномеров», т. 646-1.30-12 «весы встроенные АНГЦ-1, ПМП», т. 646-1.30-13 «ЛПЦ 8, весы встроенные АПР-1, 2, 3, 4, 5», т. 646-1.30-15 «ЛПЦ 8, участок гнутого профиля, прокатное отдел ТЭСА 40-140, место установки дефектоскопа»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635915, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635915, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-	




	профилактической программы «Сохраним слух»			ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635916, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635916, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-5 «Изотопная лаборатория ЛПЦ 4, 5 мастерская», т. 646-1.30-8 «ЛПЦ 5, прокатное отдел 4-х кл. стан места установки толщиномеров рабочая кл.№1,4», т. 646-1.30-9 «ЛПЦ 4 прокатное отдел стн 2500 г/п место установки толщиномеров за кл. F6», т. 646-1.30-11 «ЛПЦ-5, весы встроенные в АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, мастер	
635916, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635916, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИПиА, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха КИПиА, заме-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	ститель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635917, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 646-1.30-2 «ПМП (ЮБ), АГНЦ, зона нагрева, отм -7. УУ природного газа», т. 646-1.30-6 «ЛПЦ 3. Стан 1200 холодной прокатки места установки толщиномеров за кл.№5», т. 646-1.30-10 «ПМП ЮБ, весы АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
635917, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	
635917, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2021	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику	Начальник цеха КИПиА, заместитель начальника цеха КИ-ПиА, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 24.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)




(подпись)

Шишкин В.Ю.  
Ф.И.О.

24.02.2021  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	24.02.2021 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Максиняев А.Р. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Катаев И.Н. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Кругских К.Е. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Тарасова О.Н. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Панков К.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	515	0	90	71	318	36	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	653	0	152	79	380	42	0	0
из них женщин	1167	135	0	101	2	30	2	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
600839	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА													2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600840	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА													2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600842	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА													2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600843	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА													2	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600844	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА													2	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет











601131	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2	3.2	2	2	2	3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК": БРИГ АДА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ																			
601132	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
601133	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
601134	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК": БРИГ АДА ПАРОВОЗДУХОДУВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ																			
601135	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
601137	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
601139	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
601140	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	2	3.1	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
625466	ЭЛЕКТРОСПЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ В ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК": ГРУППА ПО АВТОМАТИКЕ																			
601142	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2	3.2	2	2	2	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601143	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	2	3.2	2	2	2	3.1	3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601144	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	3.1	3.2	2	2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
601145	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	3.1	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
601146	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2	3.2	2	2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601148	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	2	3.2	2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

601149	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	3.1		3.2	2			2			2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
601150	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	2		3.2	2			2			2			2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601151	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	2			2			2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
601153	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	2			2			2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
601154	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2	2			2			2			2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601172	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2				2			2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601155	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)			2				2			2			2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601156	МАСТЕР УЧАСТКА	2		2				2			2			2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601157	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601158	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601159	НАИЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601160	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601161	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601162	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601163	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601164	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601165	МАШИНИСТ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
616615	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
616617	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
616618	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	2		2				2			2			2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



601198	ИНЖЕНЕР	2		2				2	2	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601199	ИНЖЕНЕР	2		2	3.2			2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601201	ИНЖЕНЕР	3.1		2	2			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
601202	ИНЖЕНЕР	2		2	2			2	2	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601204	НАБЛЮДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2	3.2			2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601205	НАБЛЮДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2	2			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601206	НАБЛЮДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2	2			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601207	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	2		2	3.1			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601209	НАБЛЮДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2	2			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
601916	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.1	2		2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604133	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		2	2			2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
627935	НАБЛЮДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ	2		2	3.2			2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИКИ ПРОМШЛОЦАДКИ

ОАО "ММК-МЕТИЗ"

610536	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	2			2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
610537	МАСТЕР УЧАСТКА	3.1		3.2	2			3.1	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
610539	МАСТЕР УЧАСТКА	3.1		3.2	2			2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
610655	СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	3.1		3.2	2			2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК":БРИГАДА ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИКИ																					
610554	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
610556	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
610558	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИНА ООО "ОСК":БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИКИ																					
610541	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
610542	СПЕЦАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1		3.2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет



















635862	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	2					2	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
635868	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	2					3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
635869	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635870	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635873	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635875	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635874	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635872	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635871	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635876	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.1						3.2	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635858	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635863	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635864	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635865	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635866	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635867	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635877	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635878	СПЕCSАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2		3.2						3.1	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ КИПИА ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЛИСТПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ 4.5.8. ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																							
635892	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1						2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
635895	МАСТЕР УЧАСТКА	2		3.2						2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
635896	МАСТЕР УЧАСТКА	3.1		3.1						2							2			2	2	2	2



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБЭС (должность)		Зилавина Н.А. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Начальник цеха (должность)		Максимов А.Р. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Катаев И.Н. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)		Тарасова О.Н. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)		Товпико А.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Панков К.В. (Ф.И.О.)	27.02.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Хлопёнова О.Ф.  
(Ф.И.О.)

19.02.2021  
(дата)